


# Ficha de Patologia: Perda de material nas juntas entre blocos dos paramentos exteriores

Aqueduto dos Pegões - Zona da Quinta Nova da Raposa

Tipologia da Estrutura: Arcos de Volta Inteira

Localização do dano: Dano disseminado por toda a estrutura.



## Descrição:

Desagregação e perda de material nas juntas entre os blocos da estrutura.

Esta patologia verifica-se principalmente na zona central dos paramentos exteriores dos pilares localizada sob o intradorso. Esta zona exibe uma coloração distinta da que se verifica nas zonas laterais, mais enegrecida.

A patologia pode resultar da percolação e escorrimento da água a partir do interior conduzindo ao arrastamento e perda de material.

## Levantamento Fotográfico:

