


Ficha de Patologia: Escorregamento entre aduelas do arco e fendas entre blocos dos tímpanos

Aqueduto dos Pegões - Zona da Quinta Nova da Raposa

Tipologia da Estrutura: Arcos de Volta Inteira

Localização do dano: Dano localizado no vigésimo segundo e vigésimo quarto arcos.



Descrição:

Escorregamento entre aduelas do arco e entre blocos do tímpano.

Na origem deste tipo de dano pode estar a ocorrência de assentamentos do terreno de fundação ou movimentos transversais devidos a acções sísmicas.

Levantamento Fotográfico:



