


Ficha de Patologia: Crostas negras e concreções salinas

Aqueduto dos Pegões - Zona da Quinta Nova da Raposa

Tipologia da Estrutura: Arcos de Volta Inteira

Localização do dano: Dano localizado nos arcos 22, 23 e 24.



Descrição:

Concreções salinas com a forma de bolsas e crostas negras visíveis nos paramentos exteriores do aqueduto.

Levantamento Fotográfico:

